



TERMO DE CONCLUSÃO TÉCNICA E ENTREGA DE EQUIPAMENTO

Documento destinado à conferência do atendimento, comprovação da solução aplicada e coleta das assinaturas da Gerência de Tecnologia e do responsável pelo equipamento.

Finalizado

IDENTIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO

SOLICITANTE LIVIA	SETOR / UNIDADE PSF PONTE NOVA
TELEFONE 35984646511	DATA DE ENTRADA 21/07/2026 16:04
PRIORIDADE Alta	PRAZO DEFINIDO 2 dia(s)

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

TIPO DE EQUIPAMENTO Computador	MARCA / MODELO Não informado
PATRIMÔNIO 060076	NÚMERO DE SÉRIE Não informado

ATENDIMENTO TÉCNICO

TÉCNICO RESPONSÁVEL Marcelo	DATA DE CONCLUSÃO 22/07/2026 13:12
--------------------------------	---------------------------------------

RELATO E SOLUÇÃO APLICADA

PROBLEMA INFORMADO

NAO ÇIGA CPU E MONITOR
O equipamento não liga e não apresenta sinais de energia.

SOLUÇÃO APLICADA

atualizar e limpeza

Foi realizada limpeza preventiva interna e externa, inspeção dos componentes, organização dos cabos e testes completos de funcionamento.

Foi efetuado ajuste de software, atualização dos componentes necessários, correção das configurações e validação com o sistema utilizado pelo setor.


Declaro que o equipamento e o serviço descritos neste termo foram conferidos, entregues e recebidos, estando o atendimento encerrado no sistema. Ao assinar, as partes confirmam que os dados foram conferidos e que eventuais ressalvas foram registradas antes da entrega ou retirada.

Data da entrega/recebimento: / /

Horário: :

Gerente de Tecnologia - assinatura
Marcelo

Responsável pelo equipamento - assinatura
LIVIA



to que o equipamento e o serviço descritos neste termo foram conferidos, entregues e recebidos, estando o atendimento encerrado no sistema. Ao assinar, as partes confirmam que os dados foram conferidos e que eventuais ressalvas foram

tradas antes da entrega ou retirada.

ATO E SOLUÇÃO APLICADA

PROBLEMA INFORMADO

Equipamento não liga e não apresenta sinais de energia.

CIÇA CPU E MONITOR

SOLUÇÃO APLICADA

atualizar e limpeza
Foi realizada limpeza preventiva interna e externa, inspeção dos componentes, organização dos cabos e testes completos de funcionamento.
Foi efetuado ajuste de software, atualização dos componentes necessários, correção das configurações e validação com o sistema utilizado pelo setor.

ENCERRAMENTO TÉCNICO

CO RESPONSÁVEL

elo

DATA DE CONCLUSÃO
22/07/2026 13:12

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Equipamento

NÚMERO

76

NÚMERO DE SÉRIE
Não informado

MARCA / MODELO
Não informado

IDENTIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO

ANTE

NE

1646511

SETOR / UNIDADE
PSF PONTE NOVA

DATA DE ENTRADA
21/07/2026 16:04

PRAZO DEFINIDO
2 dia(s)

Finalizado